

АКТ
периодического осмотра (обследования) ТСО объекта

г. Реж «03» 07 20 26 г.

Заказчик (представитель заказчика): Директор МБОУ СОШ № 46 – Молоткурова Светлана Николаевна

(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

Представитель подразделения вневедомственной охраны (далее подразделение ВО):
Ст. инспектор ГООО ПОО ОВО по Режевскому району капитан полиции А.Г. Ващенко

(должность представителя и наименование ОВО)

Представители заинтересованных организаций: _____

(Ф.И.О. должность представителя и наименование организации)

произвели обследование объекта Заказчика: МБОУ СОШ № 46

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: Свердловская область, Режевской р-он, п. Озерный, ул. Клубная, 5а

(адрес объекта)

оборудованного средствами тревожной сигнализации

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО № 1 ОВО по Режевскому району

(полное наименование ОВО)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Класс объекта А3 в соответствии с Р 093-2024.

Краткая характеристика объекта:

Объект (территория) представляет собой типовое отдельно стоящее двухэтажное кирпичное здание, с железобетонными перекрытиями и техническим подвалом. Расположен на въезде в поселок Озерный. Территория участка по всему периметру ограждена металлическим забором произвольной конструкции высотой 1,7 м., подъезд возможен со стороны ул. Клубная. В ночное время и в выходные охраняется сторожем. В соответствии с требованиями утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №1006 объекту присвоена 4 (четвертая) категория опасности. Класс объекта А3 в соответствии с Р 093-2024.

(указывается класс объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподполий, технический этажей; ограждение территории; пути подъезда; наличие других видов охраны)

ИТУ:

Ручной металлоискатель METALLDETECTOR OT – VNP 19 1 шт.

(указывается техническая укрепленность строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Оснащенность техническими средствами охраны:

Приток А-КОП-02.4 – 1шт., Астра 321 – 1 шт., Астра-Р – комплект. Установлена система видеонаблюдения, камеры 13 шт. (11 наружные, 2 внутренние). Архив 30 суток. Установлена автономная СОУЭ с резервным ИП.

(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства; а так же наличие и тип резервного источника питания)

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 2016 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.
(исправном / не исправном)

Выводы комиссии:

Техническая укрепленность данного объекта соответствует требованиям Р 102-2024,
(соответствует/не соответствует)

и соответствует требованиям ПП РФ от 02.08.2019 №1006
(соответствует/не соответствует)

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации
(пригодными / непригодными)

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению ИТУ объекта.

1.1.

(указывается конкретные мероприятия по инженерно-технической укреплённости дверей, оконных проёмов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Срок: до 20 г.

2. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

2.1. рекомендуется произвести капитальный ремонт (установку) ограждения (состав основного полотна не ниже 2 класса защиты) имеющее секционное просматриваемое металлическое сетчатое, либо жесткое решетчатое полотно, изготовленное из стальных прутков диаметром порядка 6 мм, сваренных в пересечениях, с ячейкой порядка 50x200 мм, оцинкованных и покрытых полимерным материалом. Высота ограждения не ниже 2 метров;

2.2. рекомендуется произвести замену входной группы дверей и эвакуационных выходов на соответствующие 2 классу защиты по ГОСТ 34593-2019;

2.3. рекомендуется заменить (усилить) оконные конструкции, на окна специальной конструкции с защитным остеклением класса РЗА и выше по ГОСТ Р 30826 или обычного стекла оклеенного защитной пленкой, обеспечивающей класс устойчивости остекления РЗА и выше по ГОСТ Р 30826;

2.4. рекомендовано оснащение учебных аудиторий КТС с выводом на автономную систему оповещения;

2.5. рекомендуется установить систему контроля и управления доступом;

2.6. рекомендуется оборудовать место для поста охраны, по ГОСТ Р 50941-2017.

(указывается конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта – например: организация технического обслуживания (при его отсутствии или неудовлетворительной организации), дезинфекция от мелких грызунов; удаление с объекта птиц, животных и т.п.)

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в _____ экземплярах.

2. При неисполнении Заказчиком предложений представителя подразделения ВО, если это послужило причиной совершения кражи с объекта Заказчика, подразделение ВО освобождается от материальной ответственности по действующему договору.

3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передаётся на утверждение руководству (вышестоящей организации) Заказчика и подразделения ВО.

4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов проверок о проведении очередного периодического осмотра (обследования) ТСО при отсутствии изменений в состоянии технической укреплённости, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

Представители:

подразделения ВО

Заказчика

А.Г. Ващенко /

С.Н. Молоткурова /

для документов